















Schedatura sintetica edifici Forte Marghera

Foto edificio	Rif. N°	Periodo	Stato di conservazione					Qualità architettonica
			Elemento			Edificio		
			Struttura	Materiale	Conservazione	Conservazione	Vincolo D.Lgs. 490/99	
	O1	1857 - 1900	Pareti esterne	mattoni pieni in laterizio	ooo	ooo	restauro conservativo	••
			Copertura	non visibile - manto in coppi	ooo			
	O2	1911-1940	Pareti esterne	mattoni pieni in laterizio dipinto	o	o	no	-
			Copertura	travi lignee, tavelloni e tegole	o			
	O3	1911 - 1940	Pareti esterne	mattoni pieni in laterizio intonacato	ooo	ooo	no	-
			Copertura	travetti in laterocemento e coppi	ooo			
	O4	1901-1910	Pareti esterne	mattoni pieni in laterizio intonacato	oo	o	no	-
			Copertura	travi lignee, tavelloni e coppi	o			
	O5	1857 - 1900	Pareti esterne	mattoni pieni in laterizio	o	o	restauro conservativo	••
			Copertura	travi in legno-ferro e coppi	o			
	O6	1812 - 1848	Pareti esterne	mattoni pieni in laterizio	o	o	restauro conservativo	•••
			Copertura	travi lignee, tavolato ligneo e coppi.	o			







Schedatura sintetica edifici Forte Marghera

Foto edificio	Rif. N°	Periodo	Stato di conservazione					Qualità architettonica
			Elemento			Edificio		
			Struttura	Materiale	Conservazione	Conservazione	Vincolo D.Lgs. 490/99	
	O7	1911 - 1940	Pareti esterne	pilastri in mattoni, cordolo in c.a, tamponamento in mattoni intonacati	oo	oo	no	-
Copertura	struttura in laterocemento e tegole	oo						
	C1/a	1911 - 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio intonacato	ooo	ooo	no	-
Copertura	travi in legno e lamiera grecata	ooo						
	C1/b	1911 - 1940	Pareti esterne	pilastri in c.a. e tamponamento con mattoni pieni in laterizio	ooo	ooo	no	-
Copertura	capriate in c.a, tavelloni e tegole	ooo						
	C2	1857 -1900 (ponte del 1588)	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio dipinto	oo	oo	restauro conservativo	●●●
Copertura	travi lignee, tavelloni e coppi	ooo						
	C3	1911 - 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio intonacato	ooo	oo	no	●●
Copertura	capriate in c.a, tavelloni e tegole	oo						
	C4	1911 -1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio intonacato, corpi laterali in travi lignee e tamponamento con mattoni pieni in laterizio	oo	oo	no	●●
Copertura	travi lignee, tavelloni e tegole; corpi laterali in travetti lignei e lamiera grecata	oo						

Schedatura sintetica edifici Forte Marghera

Foto edificio	Rif. N°	Periodo	Stato di conservazione					Qualità architettonica
			Elemento			Edificio		
			Struttura	Materiale	Conservazione	Conservazione	Vincolo D.Lgs. 490/99	
	C5	1911 - 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio intonacato	oo	oo	no	••
Copertura			travi lignee, tavolato ligneo e tegole	oo				
	C6	1911 - 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio intonacato	oo	oo	no	-
Copertura			travi lignee, tavelle e coppi	oo				
	C7	1911 - 1940	Pareti esterne	travi lignee e tamponamento con mattoni pieni in laterizio intonacato	ooo	oo	no	-
Copertura			travi lignee e lamiera ondulata	oo				
	C8	1911 - 1940	Pareti esterne	travi lignee e tamponamento con mattoni pieni in laterizio intonacato	ooo	oo	no	-
Copertura			travi lignee e lamiera ondulata	oo				
	C9	1911 - 1940	Pareti esterne	travi lignee e tamponamento con mattoni pieni in laterizio intonacato	ooo	ooo	no	-
Copertura			travi lignee e lamiera ondulata	ooo				
	S1	dopo il 1940	Pareti esterne	muratura portante intonacata	ooo	ooo	no	-
Copertura	struttura in laterocemento e tegole	ooo						

Schedatura sintetica edifici Forte Marghera

Foto edificio	Rif. N°	Periodo	Stato di conservazione					Qualità architettonica
			Elemento			Edificio		
			Struttura	Materiale	Conservazione	Conservazione	Vincolo D.Lgs. 490/99	
	S2	1812 - 1848	Pareti esterne	basamento in pietra d'Istria e mattoni pieni in laterizio	oo	oo	restauro conservativo	••
			Copertura	volta in mattoni e soletta in cemento	oo			
	S3	1807 - 1811 (ampliata tra il 1812 ed il 1848)	Pareti esterne	basamento in pietra d'Istria e mattoni pieni in laterizio	ooo	ooo	restauro conservativo	••
			Copertura	volta in mattoni e soletta in cemento	ooo			
	S4	1901 - 1910	Pareti esterne	mattoni pieni in laterizio dipinto	o	o	no	•
			Copertura	travi lignee, tavelloni e coppi	o			
	S5	1911 - 1940	Pareti esterne	mattoni pieni in laterizio dipinto	oo	o	no	•
			Copertura	travi lignee, tavolato ligneo e tegole	o			
	S6	1901 - 1910	Pareti esterne	mattoni pieni in laterizio dipinto	ooo	oo	no	•
			Copertura	travi lignee, tavelloni e coppi	oo			
	S7	1911 - 1940	Pareti esterne	mattoni pieni in laterizio dipinto	ooo	oo	no	•
			Copertura	travi lignee, tavelloni e coppi	oo			







Schedatura sintetica edifici Forte Marghera

Foto edificio	Rif. N°	Periodo	Stato di conservazione					Qualità architettonica
			Elemento			Edificio		
			Struttura	Materiale	Conservazione	Conservazione	Vincolo D.Lgs. 490/99	
	S8	1901 - 1910	Pareti esterne	mattoni pieni in laterizio dipinto	oo	oo	no	-
			Copertura	travi lignee, tavelloni e coppi	oo			
	S9	1911 - 1940	Pareti esterne	telaio in c.a. e tamponamento in mattone in laterizio intonacato	ooo	oo	no	••
			Copertura	stuttura in laterocemento e tegole	oo			
	S10	1807 - 1811 (pensilina in ferro aggiunta dopo il 1940)	Pareti esterne	basamento e marcapiani in pietra d'Istria e muratura in mattoni pieni in laterizio	oo	o	restauro conservativo	••••
			Copertura	volte in mattoni e coppi	o			
	S11/a	1807 - 1811	Pareti esterne	basamento e marcapiani in pietra d'Istria e muratura in mattoni pieni in laterizio	oo	oo	restauro conservativo	••••
			Copertura	volte in mattoni e coppi	oo			
	S11/b	dopo il 1940	Pareti esterne	mattoni pieni in laterizio	o	o	no	-
			Copertura	travi lignee, tavelle e coppi	o			
	S12	1901 - 1910	Pareti esterne	mattoni pieni in laterizio dipinto	o	o	no	-
			Copertura	travi lignee, tavelloni e coppi	o			

Schedatura sintetica edifici Forte Marghera

Foto edificio	Rif. N°	Periodo	Stato di conservazione					Qualità architettonica
			Elemento			Edificio		
			Struttura	Materiale	Conservazione	Conservazione	Vincolo D.Lgs. 490/99	
	E1	1911 - 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio	o	o	restauro conservativo	••
Copertura			travi lignei, tavelloni e coppi	o				
	E2	1901 - 1910	Pareti esterne	telaio in c.a. e tamponamento con mattoni pieni in laterizio	oo	oo	no	-
Copertura			struttura in c.a. e lamiera grecata	ooo				
	E3	1911 - 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio dipinto	oo	oo	no	-
Copertura			travi lignee e lamiera grecata	ooo				
	E4	1911 - 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio dipinto	oo	oo	no	-
Copertura			travi lignee e lamiera ondulata	ooo				
	E5	1901 - 1910	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio dipinto	oo	oo	no	-
Copertura			travi lignee, tavolato ligneo e lamiera grecata	ooo				
	E6	1911 - 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio dipinto	oo	o	no	-
Copertura			travi lignee e lamiera ondulata	o				





Schedatura sintetica edifici Forte Marghera

Foto edificio	Rif. N°	Periodo	Stato di conservazione					Qualità architettonica
			Elemento			Edificio		
			Struttura	Materiale	Conservazione	Conservazione	Vincolo D.Lgs. 490/99	
	E7	1911 - 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio dipinto	oo	o	no	-
Copertura			travi lignee e lamiera ondulata	o				
	E8	1911 - 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio dipinto	oo	o	no	-
Copertura			travi lignee e lamiera ondulata	o				
	E9	1901 - 1910	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio dipinto	o	o	no	-
Copertura			travi lignee e coppi	o				
	E10	dopo il 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio dipinto	o	o	no	-
Copertura			alcune travi lignee	o				
	E11	1901 - 1910	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio	o	o	no	-
Copertura			assente	o				
	E12	1911 - 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio intonacato	o	o	no	-
Copertura			assente	o				

Schedatura sintetica edifici Forte Marghera

Foto edificio	Rif. N°	Periodo	Stato di conservazione					Qualità architettonica
			Elemento			Edificio		
			Struttura	Materiale	Conservazione	Conservazione	Vincolo D. Lgs. 490/99	
	E13	1901 - 1910	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio	○	○	no	—
Copertura			travi lignee e lamiera	○				
	E14	1911 - 1940	Pareti esterne	telaio in c.a. e tamponamento con mattoni in laterizio	○○○	○○○	no	●●
Copertura			struttura in laterocemento e tegole	○○○				
	E15/a	1857 - 1900	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio	○	○	restauro conservativo	●●
Copertura			struttura in legno-ferro e coppi	○				
	E15/b	dopo il 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio	○	○	restauro conservativo	●●
Copertura			volta di mattoni pieni in laterizio e soletta in calcestruzzo	○				
	E16	dopo il 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio	○○	○	no	—
Copertura			travi lignee, tavolato ligneo e ondulina in eternit	○				
	N1	dopo il 1940	Pareti esterne	non visibile	○○○	○○○	no	—
Copertura			struttura in laterocemento	○○○				

Schedatura sintetica edifici Forte Marghera

Foto edificio	Rif. N°	Periodo	Stato di conservazione					Qualità architettonica
			Elemento			Edificio		
			Struttura	Materiale	Conservazione	Conservazione	Vincolo D.Lgs. 490/99	
	N2	dopo il 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio intonacato	oo	oo	no	-
Copertura			struttura lignea e coppi (ampliamento in travetti di c.a. e coppi)	oo				
	N3	1901 - 1910	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio intonacato	o	o	no	-
Copertura			struttura lignea e coppi	o				
	N4	dopo il 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio intonacato	o	o	no	-
Copertura			struttura lignea e coppi	o				
	N5	dopo il 1940	Pareti esterne	mattone pieno in laterizio intonacato	oo	oo	no	-
Copertura			struttura lignea e coppi	oo				